



PARTIT LOCAL

INCIDÈNCIES 005 y 006

En el comunicat Incidències 001 els hi vam nombrar que havíem aportat a l'Ajuntament un dossier amb nombroses deficiències, en aquest dossier, vam exposar diverses incidències explicades en general i després, més detalladament, indicant el lloc correcte, per facilitar la seva solució.

En resum :

1a- Falta d'il·luminació: s'ha de col·locar fanals dobles que il·luminin tant la carretera com la vorera, tal i com hi ha en diverses parts de la població, per exemple a la zona del carrer Vinaròs, aquesta zona poc habitada disposa d'un excés d'il·luminació i altres amb més volum d'habitatges, presenten menys il·luminació.

2a- Sol·licitem més vigilància policial, molt rarament, solen passar per la zona exterior, se centren més en la part central de la població, per aquest motiu en aquestes zones moltes vegades s'excedeix en la velocitat, tal com ja hem exposat en alguna altra reclamació. Sol·licitem "resalts" (guals reductors de velocitat) tant en les avingudes com en els encreuaments i que es pintin els passos de vianants. En general, que s'adeqüin les senyals viàries.

3a- Un altre tema important és el mal estat d'algunes voreres, per la força de les arrels dels arbres i per la deixadesa o la mala construcció.

4a- Estat lamentable de les zones que haurien de ser jardins: falta neteja de voreres a conseqüència de la caiguda dels fruits dels arbres, reparació de tubs de reg solts i alguns amarrats als arbres. També demanem la retirada dels arbres morts i mal ubicats.



Carrer Vinaròs



Carrer Delícies




Carrer Vinaròs



Passeig Marítim



Carrer Méndez
Núñez



Avda.
Codonyol